

Avviso di sicurezza sul campo

Correzione urgente relativa a dispositivo medico

2955842-05-21-2015-007-C

Copertura con teli del Sistema chirurgico da Vinci[®] Xi[™]

Premessa e motivazione dell'azione sul campo Gentile Cliente da Vinci,

lo scopo del presente Avviso di sicurezza sul campo è comunicarLe un problema che potrebbe verificarsi con la combinazione dei Teli chirurgici $da\ Vinci^{\otimes}\ Xi^{\text{TM}}$ e degli strumenti Xi. Durante la copertura con teli del Sistema chirurgico $da\ Vinci\ Xi$, la sacca del telo fissata all'adattatore sterile potrebbe inavvertitamente rimanere schiacciata tra l'adattatore sterile e il corsoio dello strumento (Figura 1).



Figura 1. Sacca del telo schiacciata (sinistra) vs. Sacca del telo distesa (destra)

Anche se lo schiacciamento della sacca del telo può verificarsi durante l'utilizzo di tutti gli strumenti Xi, tale errore si è rilevato solo nell'uso dello strumento Stapler Vinci Xi EndoWrist. In alcuni casi, quando la Stapler EndoWrist è installata sul sistema, il messaggio di errore indicato nella Figura 2 può essere visualizzato sul touchscreen del Carrello visione. Inoltre, i LED sul braccio su cui è installata la suturatrice lampeggiano in colore ambra (giallo scuro). Lo scopo di questo messaggio è far sì che venga installata una Ricarica. Se la Ricarica viene installata correttamente e il messaggio persiste, potrebbe essere causato dallo schiacciamento di una sacca del telo.



Figura 2. Esempio: messaggio di Ricarica mancante

Per risolvere questo problema, il personale ospedaliero deve verificare che la sacca del telo intorno all'adattatore sterile sia distesa rimuovendo l'adattatore sterile, stendendo la sacca del telo e reinstallando l'adattatore sterile.

Rischi per la

Questo problema non ha causato lesioni ai pazienti né effetti avversi sulla loro salute. Tuttavia



salute	la risoluzione di questo problema potrebbe potenzialmente causare un ritardo.		
Paesi e	Paesi interessati:		
prodotti	Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Cina, Cipro, Corea del Sud, Francia, Germania,		
interessati	Giappone, India, Israele, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Porto Rico, Qatar, Regno Unito,		
	Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia.		
	Prodotto interessato:		
	Numero/i parte Nome del prodotto		
	470015-05 TELO PER BRACCIO STRUMENTO, IS4000, CONFEZIONE DA 20		
	470015-06 TELO PER BRACCIO STRUMENTO, IS4000, CONFEZIONE DA 20		
Azioni a carico	La invitiamo ad adottare i seguenti provvedimenti:		
del Cliente/	1. Assicurarsi che tutto il personale interessato sia esaustivamente informato del		
Utente	presente avviso. Inoltrare il presente avviso al Responsabile gestione rischi, al		
	Responsabile sala operatoria, al Responsabile acquisti, al personale di Ingegneria		
	biomedica e ai componenti dell'equipe medica che svolge procedure chirurgiche		
	con il Sistema <i>da Vinci</i> .		
	2. Completare e restituire a Intuitive Surgical il modulo di accettazione allegato		
	utilizzando le istruzioni fornite.		
	Conservare una copia del presente avviso con il proprio sistema.		
	 Per maggiori informazioni sulla copertura con teli del sistema, fare riferimento al Manuale dell'utente del Sistema da Vinci Xi. 		
Azioni da	Intuitive Surgical aggiornerà l'etichettatura per affrontare il problema mediante un'appendice al		
intraprendere	manuale dell'utente del sistema.		
da parte di Intuitive	I rappresentanti di Intuitive Surgical sono disponibili a rispondere telefonicamente a qualsiasi		
Surgical	Sua domanda in merito a questa Correzione relativa a dispositivo medico.		
Jargical	Per ottenere ulteriori informazioni o assistenza in merito a questo problema, contatti il Suo		
Ulteriori	rappresentante commerciale o il Servizio assistenza clienti di Intuitive Surgical ai numeri indicati		
informazioni e	di seguito:		
assistenza	Nord e Sud America: (800) 876-1310 Opzione 3 (06:00-17:00 PST) o via e-mail		
	all'indirizzo <u>customersupport-servicesupport@intusurg.com</u>		
	• Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020		
	(08:00-18:00 CET), o via e-mail all'indirizzo ics@intusurg.com		
	Corea del Sud: 02-3271-3200 (09:00-18:00 KSTJ)		
	Giappone: 0120-56-5635 o 003-5575-1362 (09:00-18:00 JST)		

La informiamo che il presente avviso è stato notificato alle Autorità normative locali del Suo Paese. In fede,

Intuitive Surgical Sàrl

Chemin des Mûriers 1 1170 Aubonne, Svizzera +41 21 821 2020



MODULO DI RICEVUTA

Avviso di sicurezza sul campo

Correzione urgente relativa a dispositivo medico 2955842-05-21-2015-007-C

Copertura con teli del Sistema chirurgico da Vinci[®] Xi[™]

Nome ospedale: <mail merge> Indirizzo: <mail merge> Città, CAP: <mail merge> NSID: <mail merge> ATTENZIONE: <mail merge>

- 1. Ho ricevuto e letto il presente avviso.
- 2. Ho provveduto a informare tutto il personale interessato del contenuto del presente avviso.
- 3. Contatterò Intuitive Surgical per qualsiasi dubbio o domanda.

Nome e cognome (in stampatello):	<u>Posizione:</u> -	
Firma:	Coordinatore per la robotica Responsabile sala operatoria	
Nome dell'ospedale:	Responsabile gestione rischi Chirurgo Altro:	
Numero di telefono:		
E-mail:		
Data:		

Servizio assistenza clienti:

- America del Nord e del Sud: 800-876-1310 Opzione 3 (06:00-17:00 PST)
- Giappone: 0120-56-5635 o 03-5575-1362 (09:00-18:00 JST)
- Corea del Sud: 02-3271-3200 (09:00-18:00 KSTJ)
- Europa, Medio Oriente, Asia e Africa: +800 0821 2020 oppure +41 21 821 2020 (08:00-18:00 CET), o via email all'indirizzo ics@intusurg.com

LA PREGHIAMO DI INVIARE VIA FAX O VIA E-MAIL QUESTO MODULO DI RICEVUTA A Intuitive Surgical, Inc.

ALL'ATTENZIONE DI: REGULATORY COMPLIANCE

Oggetto e-mail: da Vinci Xi Surgical System Draping

Negli U.S.A. inviare al numero di fax +1 (408) 716-3040, oppure scansionare e inviare per e-mail all'indirizzo: <u>isi.compliance@intusurg.com</u> o <u>EU.FSCA@intusurg.com</u>