

AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA NEL SITO

GE Healthcare 3000 N. Grandview Blvd. - W440 Waukesha, WI 53188 USA

15/09/2021 Rif. GE Healthcare N. 60982

A: Direttore della Clinica/Radiologia
Responsabile rischi/Amministratore dell'ospedale

RE: Sagittal VIBRANT con fattore NoSlabWrap superiore a 1.0. SIGNA Premier, SIGNA Pioneer, SIGNA Architect, Discovery MR750w 3.0T, Discovery MR750 3.0T, SIGNA Voyager, Optima MR450w 1.5T, SIGNA Artist, SIGNA Creator, SIGNA Explorer, 1.5T Signa HDxt (HD29)

Il presente documento contiene informazioni importanti per il prodotto da lei acquistato. Assicurarsi che tutti i potenziali Utenti nella sua struttura vengano messi a conoscenza del presente avviso di sicurezza e delle azioni raccomandate in esso. Stampare e conservare il presente documento per archiviazione.

Problema di sicurezza

GE Healthcare è recentemente venuta a conoscenza di un problema relativo ai prodotti di seguito elencati che impatta sull'acquisizione delle immagini della mammella quando si usa l'applicazione Sagittal VIBRANT con ASSET. Il problema emerge quando il fattore NoSlabWrap è impostato su un valore superiore al valore predefinito 1.0.

In questo scenario, potrebbero mancare alcuni strati creando un gap di anatomia nelle immagini 3D Volume.

A GE Healthcare non sono state segnalate lesioni a causa di questo problema.

Azioni da intraprendere da parte del Cliente / Utente È possibile continuare a utilizzare il dispositivo.

 Accertarsi che gli utenti che prescrivono l'applicazione Sagittal VIBRANT con ASSET verifichino che il **fattore NoSlabWrap sia impostato su 1.0.** (Vedere la Figura 1 per un riferimento alla posizione dell'impostazione del fattore 3D Sag VIBRANT No Slab Wrap)

Figura 1 - Interfaccia utente indicante A) Opzioni di imaging per la selezione di 3D VIBRANT con ASSET e B) posizione del fattore No Slab Wrap



- 2.) Rivedere gli esami condotti in precedenza con la serie Sagittal VIBRANT con ASSET nei quali il fattore NoSlabWrap era impostato su un valore superiore a 1.0.
- 3.) Compilare e restituire il modulo di risposta allegato a Recall.60982@ge.com

Dettagli dei prodotti interessati

Sono potenzialmente coinvolti i seguenti sistemi RM con le versioni software qui indicate:

	Versione software		
	interessata - In tutto il	Versione software	
Nome prodotto	mondo escluso la Cina	interessata - Solo Cina	GTIN
SIGNA [™] Premier	RX29.1	RX27.3	00195278010797
			00840682135269
SIGNA™ Architect	DV29.1	DV28.4 (F), DV27.3 (T)	00840682147095
			00195278023643
			00840682122702
			00840682123440
SIGNA™ Pioneer	PX29.1	PX25.4 (T), PX28.3	00195278005502
			00840682104401
			00840682145770
Discovery [™] MR750w	DV29.1	N/A	00840682103817
3.0T			00195278229519
Discovery [™] MR750	DV29.1	N/A	00840682115872
3.0T			00195278229519
SIGNA™ Artist	DV29.1	N/A	00195278117021
			00195278210036
			00195278126443
			00840682146104
			00840682123457
			00840682123129
SIGNA™ Voyager	VX29.1	PX26.4	00840682108607
			00195278124609
SIGNA™ Creator	SV29.1	SV25.4	00840682113786
SIGNA™ Explorer	SV29.1	SV25.4	00840682113762
Optima™ MR450w 1.5T	DV29.1	N/A	00840682115971
			00195278229519
1.5T SIGNA™ HDxt	HD29.1	HD16.2	00840682115964
			00840682144261
			00195278416339

Destinazione d'uso:

Gli scanner RM Whole-Body di GE Healthcare sono utilizzati per produrre immagini dell'interno del corpo umano per diagnosticare una patologia. Nel setting clinico, l'imaging a risonanza magnetica (RM) è utilizzato per distinguere il tessuto nello stato patologico o compromesso dal tessuto normale.

La tecnologia RM è impiegata di routine per aiutare a formulare la diagnosi di malattie oncologiche, ictus, cardiopatie e malattie vascolari periferiche, malattie pediatriche, ecc. La tecnologia RM in generale, non è tuttavia imitata a malattie, stadio o condizione di una patologia o forme cliniche specifiche.

É destinata all'uso da parte di professionisti sanitari (clinici e tecnici specificamente formati) in conformità agli standard di buona pratica clinica. É utilizzabile in un'ampia popolazione di pazienti comprendente adulti, bambini e neonati, in conformità alla buona pratica clinica.

Correzione dei prodotti

GE Healthcare apporterà le opportune modifiche a tutti i prodotti interessati senza nessun addebito aggiuntivo. Un rappresentante di GE Healthcare la contatterà per predisporre la correzione.

Per informare gli utenti di questo problema, GE Healthcare consiglia di esporre il presente avviso all'interno della propria struttura o accanto alla console dell'operatore di RM sino all'avvenuta risoluzione del problema a cura di GE Healthcare.

Informazioni di contatto

In caso di domande o dubbi riguardanti il presente avviso, potete contattare GE Healthcare Service o il Rappresentante dell'assistenza locale.

Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero :

NORD: TEL. 800827164 – FAX 800014110 CENTRO: TEL. 800827168 – FAX 800917293 SUD: TEL. 800827170 – FAX 800917294 Email: ServiceCentreMilanoffice@ge.com

GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente.

Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, potete contattarci immediatamente secondo le modalità indicate nella precedente sezione Informazioni di contatto.

Distinti saluti,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare

Jeff Hersh, PhD MD Chief Medical Officer GE Healthcare



GE Healthcare Rif. 60982

RISPOSTA DI RICEZIONE DELLA NOTIFICA SUL DISPOSITIVO MEDICO RICHIESTA

Compilare il presente modulo e riportarlo a GE Healthcare immediatamente dopo la ricezione ed entro e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione. Questo confermerà la ricezione e la comprensione della Notifica di Correzione del Dispositivo Medico.

Nome del Cliente/	Consegnatario:		
Indirizzo:	-		
Città/Stato/CAP/P	aese:		
Indirizzo e-mail:	<u>-</u>		
Numero di telefone	o: <u> </u>		
ID del sistema	-		
L'utente conferma di aver ricevuto e compreso la Notifica di Correzione del Dispositivo Medico allegata e prende atto delle azioni da noi intraprese, passate o in previsione, in conformità con la Notifica in questione, nonché del fatto che ne abbiamo informato il personale qualificato.			
Si prega di fornire il nome della persona responsabile che ha compilato il presente modulo.			
Firma:	_		
Nome in stampate	ello:		
Titolo:	_		
Data (GG/MM/AA	AA): _		
Si prega di restituire il modulo compilato scannerizzandolo o facendo una foto del modulo compilato, e inviandolo via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Recall.60982@ge.com			