

Riferimento dell'azione correttiva sul campo: FCA-IMS-0028
Riferimento del presente avviso: 371-01-MSQ-014

HPQC: 11445

URGENTE AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Oggetto: Isocentro del campo di setup errato

Prodotto: MOSAIQ

Ambito: Clienti MOSAIQ Radiation Oncology che utilizzano

- MOSAIQ versione 2.64 SP9 e successive e

Varian TrueBeam o Varian 4D oppure Siemens RTT e

- che creano un campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) tramite COPIA di un

campo di trattamento o un altro campo di setup

Rilascio dell'avviso: dicembre 2018

Descrizione del problema:

Se un campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) viene creato tramite COPIA di un campo di trattamento o un altro campo di setup, il campo copiato presenterà lo stesso isocentro del campo di origine e tale isocentro potrebbe non essere quello corretto per l'imaging una volta inviato alla macchina.

Dettagli:

Prima di MOSAIQ 2.64 SP9, i campi di setup (o qualsiasi campo) non presentavano un isocentro salvato all'interno del campo, pertanto l'isocentro inviato alla macchina era sempre l'isocentro da Setup sito.

Elekta ha aggiunto una nuova funzionalità in MOSAIQ 2.64 SP9 per il supporto del raggruppamento dei campi di Varian TrueBeam 2.7; ora MOSAIQ memorizza l'isocentro per ogni campo e invia l'isocentro specifico alla macchina.

A partire da MOSAIQ 2.64 SP9, se un campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) viene creato tramite COPIA di un campo di trattamento o un altro campo di setup, il campo copiato conserverà l'isocentro del campo di origine e tale isocentro potrebbe non essere quello corretto per l'imaging una volta inviato alla macchina. Ad esempio:

Prescrizione multipla:

- Creare un campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) in Sito 1 da un campo di trattamento o un campo di setup.
- Il campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) erediterà l'isocentro del campo di origine Sito 1.
- Se tale campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) viene quindi trascinato in Sito 2, in TC verrà mantenuto l'isocentro di Sito 1.

FCO: 371-01-MSQ-014-IT, VID: 1.0

Pagina 1 di 3



Riferimento dell'azione correttiva sul campo: FCA-IMS-0028
Riferimento del presente avviso: 371-01-MSQ-014

HPQC: 11445

URGENTE AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Isocentri multipli:

- Creare un campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) da un campo di trattamento indirizzato verso un isocentro diverso dall'isocentro di imaging con il setup previsto.
- Il campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) erediterà l'isocentro del campo di origine.
- Se tale campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) viene inviato alla macchina di trattamento, viene inviato l'isocentro ereditato.

Impatto clinico:

Se l'isocentro del campo di setup (TC, kV, MV o MVCT) non corrisponde all'isocentro in Setup sito, la registrazione dell'immagine risultante potrebbe essere errata e gli spostamenti del paziente errati potrebbero determinare una mancanza geometrica.

Intervento dell'utente consigliato:

Non creare un campo di setup tramite copia di un altro campo. Il problema non si verifica se i campi di setup vengono creati come campi NUOVI.

Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e corretto.

- Esporre questo avviso in un luogo accessibile a tutti gli utenti, ad esempio nelle Istruzioni per l'uso, finché questa azione non viene chiusa.
- Informare del contenuto della presente lettera il personale che lavora con questo prodotto.

Azioni correttive di Elekta:

Il problema è stato risolto in MOSAIQ versione 2.80 Beta 01 e risulterà risolto nei Service Pack per MOSAIQ versioni 2.64, 2.65 e 2.70. Quando la soluzione sarà disponibile, si verrà informati con un bollettino del prodotto.

Il presente avviso è stato inoltrato alle autorità normative competenti.

Ci scusiamo per gli inconvenienti che questa azione potrebbe causare e la ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

FCO: 371-01-MSQ-014-IT, VID: 1.0

Pagina 2 di 3



Riferimento dell'azione correttiva sul campo: FCA-IMS-0028 Riferimento del presente avviso: 371-01-MSQ-014

HPQC: 11445

URGENTE AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA SUL CAMPO

Modulo di accettazione

Al fine di soddisfare i requisiti normativi, è necessario completare il presente modulo e restituirlo a Elekta subito dopo la ricezione, ma non oltre 30 giorni.

Classificazione:	Avviso importante per la sicurezza sul campo	Numero riferimento FCO:	371-01-MSQ-014
Descrizione	Isocentro del campo di setup errato		
Ospedale:			
N. di serie dispo (se applicabile)	ositivi:	Sito o ubicazione:	
Confermo di aver letto e compreso il presente Avviso e accetto di implementare tutte le raccomandazioni in esso contenute.			
Nome:	Mansione:		
Firma del cliente:	Da	ata:	
Conferma della nuova installazione da firmare da parte del tecnico Elekta o del responsabile dell'installazione quando il prodotto installato è dotato di manuale/istruzioni per l'uso fisiche: Confermo che il cliente è stato informato del contenuto del presente avviso e che questo è stato inserito nella copia del Manuale dell'utente pertinente o aggiunto al registro insieme al relativo Manuale dell'utente:			
Nome:	Mansione:		
Firma:		ata:	

FCO: 371-01-MSQ-014-IT, VID: 1.0

Pagina 3 di 3