

FSN PM-07032018 – KITE / BORA – Sostituzione Centralina LiNX

Data: 13 Marzo 2018

Ref: FSCA-PM-07032018

Importante avviso di sicurezza:

INVACARE ha riscontrato che le centraline LiNX **DLX-PM75AL-B** (installate su alcuni modelli di carrozzine elettroniche Bora e Kite) presentano un difetto nell'auto apprendimento (*fast learn*) del parametro chiamato "*load compensation*". Si è osservato che, durante la fase di acquisizione dei dati, il programma registra valori errati. Questi valori sono più alti del normale. La carrozzina può iniziare a andare a singhiozzo e potrebbe mostrare un comportamento inusuale, come strattoni o sobbalzi.

Il produttore delle centraline ha confermato questa anomalia.

INVACARE ha identificato 19 carrozzine, con data di produzione Febbraio 2018, che presentano questo problema e che sono attualmente sul mercato.

L'analisi dei rischi ha concluso che l'anomalia descritta potrebbe portare ad un potenziale rischio di lesioni per l'utente o per chi esegue una manutenzione.

In base a questa analisi, INVACARE ha deciso di informare i propri Clienti a cui sono state consegnate le carrozzine Bora e Kite sulla necessità di sostituire la centralina.

Di seguito l'elenco dei numeri di serie di Kite e Bora oggetto del FSCA:

18B06002085 - Kite LiNX - IT

18B06001940 - Kite LiNX - AT

18B06002086 - Kite LiNX - IT

18B06001939 - Kite LiNX - IT

18B06002201 - Kite LiNX - IT

18B06002202 - Kite LiNX - IT

18B06002200 - Kite LiNX - DE

18B06001938 - Kite LiNX - IT

18B06002084 - Kite LiNX - IT

18B06002089 - Kite LiNX - IT

18B06002087 - Kite LiNX - IT

18B06002090 - Kite LiNX - IT
18B06001777 - Kite LiNX - FR
18B06001779 - Kite LiNX - FR
18B06002350 - Kite LiNX - DE
18B06002349 - Bora LiNX - DE
18B06001785 - Bora LiNX - ES
18B06002377 - Bora LiNX – DE
18B06001876 - Bora LiNX - IT

La centralina sostitutiva e le istruzioni operative per la sostituzione verranno inviate ai Clienti.

Vi preghiamo di mettere al corrente tutto il personale interessato nella Vs. organizzazione e/o nella sede dell'utente sul presente avviso e di rendere disponibili per un periodo adeguato le informazioni in esso contenute.

Le centraline difettose devono essere sostituite nel più breve tempo possibile ed entro 2 (due) mesi dalla ricezione del presente avviso.

Vi chiediamo di usare il modulo di risposta allegato alla presente per informare Invacare dell'avvenuta sostituzione, **restituendolo compilato** unitamente alla centralina difettosa.

INVACARE conferma che le competenti Autorità Nazionali sono state informate del presente Avviso di sicurezza FSCA.

In caso di domande sul presente Avviso sulla sicurezza o per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

Assistenza tecnica

Tel. : +39 0445 380059

Fax. :+39 0445 384373

e-maill: gcarlett@invacare.com