

Modulo di risposta

Misura di sicurezza sul campo (FSCA) Fields Safety Corrective Action
pulla StretchLift, Artikel-Nr. 8266001

Numero cliente: _____

Cliente: _____

Indirizzo: _____

pulla StretchLift, Articolo no. 8266001

numero di serie	data di consegna	Data	Deflettore attaccato	Deflettore non montato	Motivo	Nomi	Firma

Data:

Nomi:

Firma:

**Avviso di sicurezza sul campo (FSN)
(Avviso di sicurezza)
Pulla StretchLift – Retrofitting**

Caro cliente,

un incidente in cui un uso improprio è stato responsabile del fatto che il pulsante di controllo è stato premuto accidentalmente e pulla è stato avviato involontariamente, ci spinge a farlo (FSCA).

Problema del prodotto:
Dispositivi interessati:

attivazione involontaria
pulla StretchLift
Articolo no. 8266001
numero di serie 0001 – 3738


Azione correttiva necessaria:

Attaccare un deflettore (Abweiser),
Articolo no. 8101617

Azioni correttive

Collegamento di un deflettore.

Questa azione correttiva deve essere intrapresa.



Clienti interessati

In base ai dati in nostro possesso, hai acquistato uno o più dispositivi da noi. In allegato troverai un elenco con il / i numero / i di serie e la data di acquisto del / i dispositivo / i che ti abbiamo consegnato.

Allo stesso tempo, ti invieremo il numero corrispondente di deflettori con viti, che potrai quindi attaccare ai dispositivi. Per confermare il retrofit, utilizzare anche l'appendice allegata.

Se non disponi più di un dispositivo, inoltra questa lettera al successivo proprietario / nuovo proprietario.

È importante che ci invii il modulo di risposta compilato come conferma per monitorare l'azione correttiva.

Grazie per il vostro sostegno.

e-Mail fsca@aacurat.de
Fax: +49 7361 921 921
Post: aacurat GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 9
73460 Hüttlingen
GERMANY