

Notifica Helena Biosciences


Divisione Elettroforesi

CEP026 DEC 2021

Gentile Collega,

In seguito a segnalazioni dei nostri clienti riguardo il V8 Nexus REF: 800008, 800018, e 800020, è arrivato alla nostra attenzione che il sottocomponente del sistema con REF: 0012.075 Bottom sheet rack/Rack Loading Plate, possa avere bordi taglienti.

Per questa ragione, e come misura **preventiva**, vogliamo chiedere di prestare particolare attenzione durante la pulizia e la manipolazione di quest'area mentre le nostre indagini interne sono in corso. Come dettato dalle buone pratiche di laboratorio, per favore, assicuratevi che DPI adeguati siano indossati sempre mentre si utilizza/manipola/pulisce lo strumento



Quando le nostre indagini saranno concluse, se ulteriori azioni correttive o preventive dovessero rendersi necessarie, saranno emessi ulteriori avvisi.

Email:

Technical Support v8support@helena-biosciences.com

Tel: +44 (0)191 4828440

CEP026

Helena Biosciences Europe
Queensway South,
Team Valley Trading Estate,
Gateshead
NE11 0SD, United Kingdom