

Aggiornamento bilirubinometro FSCA  
Dräger JM-105 indicazione livello alto

**Aggiornamento firmware bilirubinometro JM-105**

Novembre 2018

Egregi Signori, Gentili Signore,

come già specificato nell'Avvertenza di sicurezza inviata ad aprile 2018, abbiamo implementato un cambio di firmware per il dispositivo JM-105 per quanto riguarda l'indicazione della misurazione di un valore di bilirubina elevato. Offriamo questa modifica per tutti i dispositivi JM-105. La nuova versione firmware 1.20 modifica la visualizzazione di una misurazione che non rientra nel range. La nuova indicazione per una misurazione che non rientra nel range è ">340 µmol/L" / ">20 mg/dl" (a seconda delle unità di misura selezionate).

I dati in nostro possesso indicano che il vostro ospedale è in possesso di uno o più bilirubinometri JM-105 di Dräger coinvolti dal cambio di firmware. I dispositivi devono essere inviati a un Centro di riparazione per il cambio di firmware (e per la calibrazione).

Vi preghiamo di contattare il servizio di assistenza Dräger locale entro il mese prossimo per programmare il cambio e ridurre al minimo l'interruzione del funzionamento del vostro dispositivo.

Ovviamente questo intervento volto al miglioramento della qualità è gratuito. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato. Per qualsiasi domanda, contattate il servizio di assistenza Dräger locale.

Cordiali saluti

*[Firma sull'originale inglese]*

Inken Schroeter  
Product Manager  
Product Management Life Support Systems  
Thermoregulation