

Avviso di azione correttiva di sicurezza (URGENTE)

Linee di prodotti interessate dall'azione correttiva:
PASCAL Synthesis e PASCAL Synthesis TwinStar
(Sistemi con la funzione software Endpoint Management (EpM) attivata)
Data: 7 luglio 2016

AGGIUNTA

Il presente documento, pubblicato da Topcon Medical Laser Systems, intende aggiungere ulteriori avvertenze a quanto riportato nei seguenti manuali:

- Manuale operativo di PASCAL Synthesis (532/577), **DC-03299**
(Versioni software 1.0.0, 1.0.1, 2.0.0, 3.1.1, 3.2.0, 3.3.0, 3.3.1 e 3.3.2)
- Manuale operativo di PASCAL Synthesis TwinStar (577/638), **DC-03360**
(Versioni software 1.0.0, 1.0.1, 2.0.0, 3.1.1, 3.2.0, 3.3.0, 3.3.1 e 3.3.2)

Avvertenze



"Eseguire la titolazione **SOLO** con la funzione software EpM **ATTIVATA** e la funzione Landmark **ATTIVATA**. Prima di iniziare la titolazione, confermare che la spia LM sia accesa in rosso."



"Verificare sempre le impostazioni della potenza visualizzate sullo schermo prima di premere il pedale."