Urgente Avviso di sicurezza

PrisMax, V3
FA-2020-016
Avviso di sicurezza

…. Marzo 2022

Gentile cliente,

il 9 Aprile 2020 Baxter ha emesso L'Avviso di sicurezza allegato relativo ai potenziali rischi per la sicurezza dei pazienti correlati alla non corretta procedura di utilizzare più linee di estensione per consentire il posizionamento dei monitor PrisMax o Prismaflex fuori dalla stanza del paziente.

Per mitigare questi rischi, agli utilizzatori è stato richiesto di seguire le istruzioni di configurazione nell'interfaccia dell'apparecchiatura, nonché gli avvisi riportati nei manuali operatore PrisMax e Prismaflex, come indicato nella lettera allegata; in caso contrario, si sarebbero potuti verificare gravi danni ai pazienti.

In aggiunta ai codici prodotto elencati nella comunicazione allegata, viene aggiunto il seguente codice 955725 in quanto è stato commercializzato successivamente all'avviso di sicurezza inviato ad Aprile 2020 ed è anche esso impattato da tale avviso.

Codice Prodotto	Famiglia di prodotti	Numeri di serie
955725	PrisMax V3, ROW	Tutti

Le chiediamo di restituire il Modulo di risposta clienti allegato a conferma di aver ricevuto questa comunicazione.

La ringraziamo per l'attenzione dedicata a questa importante informazione di sicurezza e ci auguriamo di continuare a soddisfare le Sue necessità

In fede

Baxter S.p.A.

Allegati: Modulo di risposta clienti
Avviso di sicurezza del 9 Aprile 2020