Werfen Group | Instrumentation Laboratory

AGGIORNAMENTO SOFTWARE OBBLIGATORIO

ACL ACUSTAR VERSIONE SOFTWARE 2.2.2

Settembre 2013

Gentile Cliente,

vogliamo informarla che Instrumentation Laboratory ha rilasciato il Software di Sistema V2.2.2 per ACL AcuStar. L'aggiornamento a questa versione Software è obbligatorio in quanto include un'importante modifica che corregge un difetto software, presente esclusivamente nel Software di Sistema V2.2.1.

A seguito di prove interne si è riscontrato che, in rare circostanze, il Software di Sistema V2.2.1 potrebbe non eliminare o segnalare alcuni test nei quali si è verificato un errore hardware. Questo potenzialmente potrebbe generare una sottostima nel risultato. Il Software di Sistema V2.2.2 impedisce il verificarsi di questo evento.

Per ulteriori chiarimenti relativamente all'aggiornamento del software può contattare la nostra Help Line al numero verde 800259630.

Cordiali saluti,

Natale Bova
IL Regulatory Affairs Director