

19 Marzo 2013

## Urgente Avviso di Sicurezza

### Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc AMP10 (Ampicillin), CT0003B, Lot 1215912

I Clienti sono avvisati di quanto segue:

Alcuni Dischetti per il Test di Sensibilità ad AMP10 (Ampicillina), codice prodotto CT0003B, Lotto 1215912, possono contenere insufficiente quantità di antibiotico.

L'utilizzo di questo lotto può portare a falsa identificazione di resistenza ad Ampicillina.

I Clienti dovrebbero riconsiderare i risultati ottenuti utilizzando questo lotto e valutare il riesame e/o richiedere un parere a personale esperto.

In accordo con le nostre Politiche di Qualità, Vi chiediamo di eliminare il materiale rimanente del lotto sopra indicato e contattare il Servizio Clienti o il Distributore di zona che provvederanno a fornirVi il prodotto in sostituzione.

Quest'avviso dovrebbe essere condiviso con tutti coloro che necessitano di esserne al corrente all'interno della Vostra organizzazione.

Il Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure è stato già informato di questa Azione Correttiva (FSCA).

Se doveste incorrere in problematiche concernenti questa notifica o se doveste aver bisogno di ulteriori informazioni, Vi chiediamo cortesemente di contattare il nostro dipartimento di Supporto Tecnico attraverso allo 02/95059350.

Si prega di confermare la ricezione di questo avviso di sicurezza (FSN), e la relazione di richiamo e la distruzione di questo lotto al nostro Servizio Clienti.

Cordialmente,



**Colin Booth**

**Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products**

**remel**