

Alla cortese attenzione di chi di interesse

Avviso di sicurezza

Nome commerciale del prodotto coinvolto: **FlexLab**

Numero della FSCA: **FSCA-201610-01**

Dettagli sui prodotti coinvolti:

Il cavo elettrico dei seguenti moduli/componenti di FlexLab:

- Modulo Magazzino
- Modulo Centrifuga
- Interfaccia Analizzatore i2000 SR
- Router

Descrizione del problema e relative azioni correttive:

Inpeco è venuta a conoscenza che le spine collegate a questi cavi elettrici possono surriscaldarsi.

Il rischio di danni alla salute degli Utilizzatori del Sistema di Automazione sono trascurabili.

Il Customer Service di Inpeco o i loro rappresentanti si recheranno presso i Clienti per sostituire i cavi elettrici.

Azioni consigliate che devono essere intraprese dall'Utilizzatore:

Compilare il modulo di Conferma di Avvenuta Notifica e restituirla entro 7 giorni.

Si prega di inoltrare questa comunicazione a chi di interesse.


Inpeco si scusa per qualsiasi inconveniente che questa situazione possa aver generato.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, vi preghiamo di contattare:

Giorgia Amabile - Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager

E-mail: giorgia.amabile@inpeco.com

Phone: (+41) 91 9118 258



Giorgia Amabile, Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager



CONFERMA DI AVVENUTA NOTIFICA
Cavi di alimentazione difettosi

Questo modulo di risposta è finalizzato alla conferma della ricezione della Field Safety Notice allegata datata Ottobre 2016 riguardante i cavi di alimentazione difettosi.

Vi preghiamo di compilare il modulo e mandare la copia scannerizzata al seguente indirizzo:
Regulatory.Affairs@inpeco.com

Nome della persona che compila il modulo:

Titolo:

Organizzazione:

Serial Number dell'Automazione:

Via:

Città:

Stato:

Numero di telefono:

Paese:

INPECO S.A.

Via San Gottardo, 10 - 6900 Lugano - Switzerland
Partita IVA: CHE-114.538.298