

Ortho Clinical Diagnostics

19 Novembre 2019

Problema di dispensazione intermittente con VITROS® Chemistry Products Cl⁻ e K⁺ Slides

Gentile Cliente,

Questa comunicazione segue la precedente notifica inviata nel Settembre 2019 (Ref. CL2019-248_EU). A quel tempo, Ortho Clinical Diagnostics vi ha notificato riguardo la possibilità di problemi di dispensazione intermittente con alcuni lotti di cartucce di VITROS® Chemistry Products K⁺ Slide e VITROS® Chemistry Products Cl⁻ Slide.

Abbiamo riscontrato che, inavvertitamente, gli 8 lotti elencati nella tabella sottostante sono stati omessi dalla “Lista delle VITROS Slides potenzialmente coinvolte” fornita con la precedente comunicazione.

Nome prodotto	Codice prodotto (N° identificativo unico)	Lotti precedentemente omessi	Data scadenza
VITROS® Chemistry Products Cl ⁻ Slides	8445207 (10758750004928)	4005-0678-9422	01OTT2019
		4005-0678-9423	01OTT2019
		4005-0680-9507	01OTT2019
		4005-0680-9508	01OTT2019
		4005-0682-0116	01NOV2019
		4005-0689-5392	01GIU2020
		4005-0689-5393	01GIU2020
		4005-0689-5394	01GIU2020

VITROS Chemistry Products Cl⁻ Slides misurano quantitativamente la concentrazione del cloro (Cl⁻) nel siero e nel plasma su VITROS 250/350/5,1 FS/4600 Chemistry Systems e VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems.

Azioni richieste

- Continuare a seguire le Istruzioni allegate alla CL2019-248_EU.
- Se avete necessità di un'altra copia della lettera originale, della lista dei lotti di VITROS Slide potenzialmente coinvolti, o del modulo Richiesta di credito, cortesemente contattate il nostro Ortho Care™ Technical Solutions Center.

Contatti

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato al vostro Laboratorio. Per ogni ulteriore chiarimento, vi invitiamo gentilmente a contattare il nostro Ortho Care™ Technical Solutions Center al numero verde 800870655.