

# Helena Biosciences Notification

## Urgent Field Safety Notice

Electrophoresis Division

CEP028 25 FEB 2022

Gentile Collega,

In seguito al precedente avviso tecnico CEP026 rilasciato in data 24-DEC-2021 e riguardante il sottocomponente REF: 0012.075 Bottom sheet rack/Rack Loading Plate (in relazione ai V8 Nexus REF: 800008, 800018, e 800020) è stata condotta un'investigazione interna ed è stata aggiornata la valutazione di rischio.

In base ai risultati, non sono richieste ulteriori misure correttive e la valutazione di rischio ha identificato la possibilità di danno come bassa.

In ogni caso, gli utilizzatori sono invitati ad esercitare cautela durante il maneggiamento e la pulizia dello strumento così come indicato dalle buone pratiche di laboratorio standard, e di assicurarsi di indossare sempre DPI appropriati quando si utilizza/maneggia/pulisce lo strumento. Si consiglia per favore di fare riferimento al Manuale dell'operatore attuale del V8 (HL-2-P-2219 Rev 5).

Email:

Technical Support [v8support@helena-biosciences.com](mailto:v8support@helena-biosciences.com)

Tel: +44 (0)191 4828440

CEP028

Helena Biosciences Europe  
Queensway South,  
Team Valley Trading Estate,  
Gateshead  
NE11 0SD, United Kingdom