



Dahlewitz, 30.03.2023

Avviso di sicurezza sul campo

Gentile cliente,

il seguente prodotto presenta un difetto e Le chiediamo di attuare le misure descritte. La preghiamo di comunicarci per iscritto il ricevimento delle presenti istruzioni di sicurezza e l'attuazione delle misure all'indirizzo regulatory@medipan.de.

Nome del prodotto : Medizym anti-IA2 M

REF : 3506

LOT : 22350602/1

Descrizione del difetto

Il certificato di analisi allegato al prodotto contiene informazioni errate sulla diluizione del campione da utilizzare per l'elaborazione della macchina.

Misure

Per gli utenti finali:

Utilizzare il prodotto descritto solo con il certificato di analisi datato 08.03.2023, allegato all'e-mail con cui avete ricevuto anche le presenti istruzioni di sicurezza. Il nome del file è "MP-CA-3506-2202-1-23-03-08".

Tutti i risultati ottenuti con il certificato di analisi difettoso durante la lavorazione del prodotto a macchina devono essere ritirati.

Per i distributori:

Fornite a ogni contenitore del prodotto descritto che continuate a immettere sul mercato il certificato di analisi corretto datato 08.03.2023, che si trova in allegato all'e-mail con cui avete ricevuto anche queste istruzioni di sicurezza. Il nome del file è "MP-CA-3506-2202-1-23-03-08".

Inoltre, informate per iscritto i vostri clienti del suo uso esclusivo e chiedete all'utente finale di ritirare tutti i risultati raccolti con il certificato di analisi difettoso durante la lavorazione del prodotto a macchina.