



Medical Division



Loreto 22/03/2024

Oggetto: FSN allegato a FSCA ref. Int. 202403001

A seguito delle segnalazioni pervenute a codesta azienda, relativamente a Problematiche di non corretta chiusura dei contenitori con conseguente perdita di liquido e presenza di artefatti tecnici, sono state effettuate tutte le verifiche interne che hanno determinato la scelta di ritirare e sostituire i seguenti lotti.

MED50001	MED50002
2309/133	2312/187
2310/150	2401/15
2310/154	
2311/170	
2312/178	
2312/184	
240000220	
2401/13	
240000416	
240000726	

Chiediamo, cortesemente, di verificare se avete dei dispositivi appartenenti a questi lotti e di comunicarcelo, in modo di poter predisporre il ritiro e la sostituzione.

Abbiamo già proceduto a mettere in campo le opportune azioni correttive la cui efficacia è stata già testata, pertanto i lotti che vi invieremo in sostituzione, saranno conformi alle specifiche tecniche.

I nostri riferimenti e-mail per comunicare eventuali stock di prodotti da sostituire sono i seguenti:

s.siano@meccanicagm.com

a.apis@meccanicagm.com

a.bettucci@meccanicagm.com

Ci scusiamo per i disagi che i nostri prodotti possono avervi arrecato e rimaniamo naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Meccanica GM S.r.l.
Via Barca
60025 LORETO (AN)
C.F. P.IVA 09850230428