

# ALLARME CONSUMATORI

IDENTIFICAZIONE	
Type:	Numero di notifica: <b>Direttiva:</b> In applicazione dell'articolo 12 della Direttiva 2001/95/CE
INFORMAZIONI GENERALI	
Paese notificante	ITALIA
Persona da contattare	Donatella Melucci Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori Ufficio D4 - Sicurezza e Conformità dei Prodotti Via Molise, 2 – 00187 Roma <a href="mailto:donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it">donatella.melucci@sviluppoeconomico.gov.it</a>
Data di notifica	10/08/07
PRODOTTO	
Categoria	Articoli decorativi
Codice doganale	Non disponibile
Denominazione Prodotto	Fiaccole ornamentali da giardino
Marca	Non disponibile
Prezzo	Non disponibile
Paese d'origine	CINA
Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita	Fiaccole ornamentali da giardino in bamboo di varie dimensioni : torcia da tavolo cod 4407786, torcia da cm 120 cod 4407755, torcia da cm 40 cod 5316872, torcia cm 90 cod 4407784
Descrizione del prodotto e del suo confezionamento	La fiaccola ornamentale è costituita da una struttura in bamboo, da un flacone in alluminio con tappo a vite, da uno stoppino e da una rondella. Tale rondella, di cm 3 di diametro, presente sotto il tappo a vite, si interpone tra lo stoppino della fiaccola e il tappo di alluminio. Essa funge da guarnizione ed è costituita da amianto di tipo serpentino in matrice friabile. la rondella in amianto è facilmente asportabile ed è frantumabile con le dita
Fotografie del prodotto(Max 2MB).	Allegate
Norme o regolamenti applicabili.	Direttiva 2001/95/CE e direttiva 76/769
Prova di conformità.	

<b>COSTRUTTORE</b>	
Nome, indirizzo e dati di contatto del produttore o del suo rappresentante	SHUN HING Industrie INV LTD Jonsim Place, 228 Qheen's Road CINA
Nome, indirizzo e dati dell'esportatore	
Nome, indirizzo e dati dell'Importatore	Gruppo PAM Spa Via dell'Industria 8 Spinea ( VENEZIA)
<b>GROSSISTA E RIVENDITORE</b>	
Nome e indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti	Gruppo PAM Spa Via dell'Industria 8 Spinea (VENEZIA)
Nome e indirizzo e dati di contatto dei fornitori	
Paesi di destinazione	Italia
<b>PERICOLO</b>	
Natura del pericolo/rischio.	CANCEROGENO : Liberazione di fibre di amianto (cancerogeno per inalazione classe 1 IARC) in caso di manipolazione della guarnizione in amianto o in caso di sua dispersione nell'ambiente.
Sintesi dei risultati delle prove/analisi e conclusioni	Analisi del 23 luglio 07 mediante Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) con Spettrometro a raggi X con dispersione di energia eseguita dal Centro Regionale Amianto di Viterbo  PRESENZA DI AMIANTO CRISOTILO in matrice friabile
Descrizione degli incidenti verificatisi	nessuno
<b>PROVVEDIMENTI ADOTTATI</b>	
Misure volontarie	La Società sta attuando il ritiro dal mercato .
Misure obbligatorie	RITIRO DAL MERCATO e segnalazione alla procura, in Italia l'importazione la commercializzazione nonché la produzione e esportazione di prodotti con amianto è vietata del 1994 legge 257/92
Data di entrata in vigore	Sequestro cautelativo eseguito dai Comandi Carabinieri per la Sanità in luglio 2007, disposizione di ritiro dal mercato, nota inviata dal Ministero Salute all'importatore e distributore il 9 agosto 2007, integrazione codici in data 10 agosto 07.
Durata	Illimitata
Portata	Nazionale

**ALTRE INFORMAZIONI**

Informazioni aggiuntive      Essendo il peso della rondella pari al 1,16% del peso del manufatto totale, l'articolo deve essere smaltito come rifiuto pericoloso.

Le informazioni sono di carattere confidenziale      NO

Giustificazione della richiesta

**ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE**

Copia dei verbali delle prove, degli attestati, degli esami, ecc      Allegati