

<i>Bio-Optica Milano S.p.A.</i>	Modulo 80	Rev. 01
19/06/2018 Data di emissione	<b>AVVISO DI SICUREZZA</b>	Pag. 1 di 1

## **Urgente Avviso di Sicurezza**

**Nome commerciale del prodotto coinvolto, MASSON TRICROMICA GOLDNER, codice 04-011802**  
**Tipologia di azione (es. cap. 4 definizione di un'Azione Correttiva in Campo - FSCA), ritiro del prodotto**

Data: 19/06/2018

Attenzione

**Dettagli sui dispositivi coinvolti:**

*Kit per colorazioni speciali, MASSON TRICROMICA GOLDNER, codice 04-011802*

*Numero di lotto: 1518*

**Descrizione del problema:**

*Il reagente F del kit in oggetto, lotto 1518, produce una sovracolorazione del tessuto rendendo illeggibile il vetrino.*

**Suggerimenti sulle misure che l'utilizzatore dovrebbe adottare:**

*L'azienda richiede che il prodotto in oggetto venga allontanato e smaltito in quanto non conforme.*

*Il prodotto verrà sostituito con un uguale prodotto di un lotto diverso funzionante.*

**Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza:**

Utilizzatori finali  
Ministero della Salute

**Referente:**

Ilaria Priori  
Responsabile AQ  
Bio-Optica Milano S.p.A.

Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato alle Autorità Competenti interessate

Firma