

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Questo Allegato I è da considerarsi un allegato aggiuntivo al FSCA-2019-09-11

Numero FSCA: FSCA-2019-09-11

Titolo FSCA: VHK and VKMO Adult / Small Adult – Integrità della barriera sterile

- Prodotti Interessati:**
- 701063877 - VKMO 71000 #QUADROX-i HMO 71000+VHK71000
 - 701064518 - VKMO 50000 #QUADROX-i HMO 50000+VHK71000
 - 701064523 - VKMO 70000 #QUADROX-i HMO 70000+VHK71000
 - 701064525 - VKMO 78000 #QUADROX-i HMO 70000+VHK70000
 - 701064526 - VKMO 51000 #QUADROX-i HMO 51000+VHK71000
 - 701064567 - BE-VKMO 71000 #QUADR-i HMO71000+VHK71000
 - 701067941 - VKMO 78000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7000
 - 701067942- VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100
 - 701067948 - BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100
 - 701067949 - VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100
 - 701067951 - BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100
 - 701067956 - BE-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100
 - 701067957 - BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100
 - 701067962 - BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK7100
 - 701067966 - VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100
 - 701067968 - BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100
 - 701067969 - VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100
 - 701067972 - BE-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100
 - 701068197 - BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100
 - 701062605 - VHK 71000#Venöses Reservoir VHK 71000
 - 701063859 - BE-VHK 71000#Venöses Reservoir VHK 71000
 - 701066420 - BO-VHK 71000-J#Venöses Reservoir VHK 710

Periodo Prodotti fabbricati prima del 4 Marzo 2019 con scadenza a 2 anni.

Interessato:

Elenco dei prodotti interessati				
Paese	Codice (N. SAP)	Descrizione (Nome del prodotto)	No. Lotto	Qty.
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92228776	2
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92230332	1
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92232559	28
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92232559	50

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92232883	5
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92232883	21
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92221565	150
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92234236	5
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92234235	40
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92239361	80
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92240737	25
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92230611	50
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92230884	231
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92240161	3
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92242958	40
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92249380	20
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92249380	1
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92250746	6
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92252111	18
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92252110	9
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92252110	13
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253391	6
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253390	2
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253389	18
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253389	27
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253836	21

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253836	70
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92253836	30
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92256592	1
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92256592	10
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92260036	80
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92250755	26
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92260035	74
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92250751	7
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92250751	6
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92255935	1
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92262474	30
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92264344	3
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92264344	7
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92250757	2
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92266160	10
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92266882	42
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92268226	5
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92267476	20
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92267476	7
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92267476	8
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	36
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	24
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	15
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	3

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	33
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92261646	10
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92268841	60
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92269295	28
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92269295	3
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92269295	12
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92269295	30
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92269714	2
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92260927	39
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92260927	12
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92270888	1
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92270971	9
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92274054	2
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92274054	9
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92274054	16
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92274073	15
Italia	701067942	VKMO 70000 #SQUADROX-i HMO 70000+VHK7100	92274588	14
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92226147	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92223235	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92223235	37
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230612	4
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230612	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230612	10

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92225413	10
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92225413	100
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230613	296
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230616	8
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239734	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92242272	84
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230617	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230617	58
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92230617	242
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92245651	15
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239705	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239705	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239705	158
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	5
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	90
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	40
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	35
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92246179	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92248438	5
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92248438	50
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92248438	29
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	50

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	10
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	51
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92239706	13
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250773	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250773	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	51
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	27
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	50
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	71
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	62
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250760	52
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250762	30
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250762	17
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250762	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92256675	73
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92256675	49
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92256675	4
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	6
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	15
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	21
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	30
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250763	28

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92257948	6
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92262473	5
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250769	37
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250769	46
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250764	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250764	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250764	120
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250764	34
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250764	23
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92267804	6
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92267804	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92267804	33
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92262018	18
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92262018	35
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	10
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	32
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	41
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	14
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92250770	1
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92260101	42
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92255940	62
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	31
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	17

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	3
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	7
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271317	95
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271500	41
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271500	18
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271500	2
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271500	30
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271500	19
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271883	19
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271883	20
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271883	38
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92271883	37
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92274864	38
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92274864	26
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92274864	62
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92255074	7
Italia	701067948	BO-VKMO 70000 #SQUADR-i HMO70000+VHK7100	92255074	25
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92230622	30
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92252108	1
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92263171	1
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92254590	1
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92261669	50

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92271498	4
Italia	701067949	VKMO 71000 #SQUADROX-i HMO 71000+VHK7100	92275242	23
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92230624	4
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92229779	19
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92229779	70
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92229779	25
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92229779	22
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92238610	40
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92230626	2
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92230626	30
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92238611	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92241498	84
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92236308	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92239713	5
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92239713	41
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92235789	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92239714	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92239714	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92239714	29
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	15
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	20
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	15
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	51

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92249680	18
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250801	22
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250795	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250795	45
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92253053	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92253053	12
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92253053	20
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92253053	35
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92251330	4
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92251330	40
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92251330	50
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92252387	3
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92252387	7
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92252387	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92265357	21
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250798	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250798	53
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92254661	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92254661	15
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92254661	4
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92269299	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92262019	9
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92262019	20
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92262019	50

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92262019	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92271891	11
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92271891	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92272972	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92272972	12
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92272972	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273559	20
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273559	5
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273559	40
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273559	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273560	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273526	2
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273526	9
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92273526	22
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250806	26
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250806	16
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250806	5
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250806	30
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92250806	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92261684	4
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92261684	10
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92261684	1
Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92261685	14

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067951	BO-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92261685	9
Italia	701067957	BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92222591	5
Italia	701067957	BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92222591	3
Italia	701067957	BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92222591	2
Italia	701067957	BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92238437	5
Italia	701067957	BE-VKMO 71000 #SQUADR-i HMO71000+VHK7100	92256155	5
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92230650	50
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92230650	9
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92230650	7
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92230650	11
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92230650	6
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92232906	16
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92232906	11
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240115	5
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240115	37
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92236490	54
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240118	4
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240118	30
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240118	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240118	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240116	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240116	17

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240116	10
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240116	14
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92240117	42
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250819	13
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250819	29
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250813	7
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250813	3
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250813	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250813	30
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250813	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250815	32
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250815	10
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250944	9
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250944	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250944	2
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250944	8
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250877	21
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250877	1
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268980	2
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268980	18
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250820	12
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250820	20
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92250820	4
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268407	20

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92270729	16
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92269994	9
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92269994	3
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92269994	20
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268193	27
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268193	5
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268192	2
Italia	701067962	BO-VKMOD 71000 #SQUADROX-iD 71000+VHK 71	92268192	30
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92229065	29
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92230632	70
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92234139	18
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92234139	4
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92234139	3
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92234140	13
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92234140	30
Italia	701067966	VKMO 50000 #SQUADROX-i HMO 50000+VHK7100	92231051	12
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239358	50
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239218	35
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239218	9
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239725	21
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239910	2
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92239911	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92243935	12
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92243935	6

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92243935	10
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92243935	2
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	10
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	4
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	11
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	3
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249682	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	2
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	11
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	3
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	4
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	9
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	14
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92249681	2
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92250827	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92250827	6
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92250823	14
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	3
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	7
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	2
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	6

Urgente!

Avviso di sicurezza (FSN)

- Allegato I-

Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	4
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	11
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92252358	5
Italia	701067968	BO-VKMO 50000 #SQUADR-i HMO50000+VHK7100	92261954	22
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92229069	1
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92229069	1
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92231289	10
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92238928	10
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92238928	1
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92238929	1
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92250833	2
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92250836	2
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92253982	4
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92259064	2
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92267036	10
Italia	701067969	VKMO 51000 #SQUADROX-i HMO 51000+VHK7100	92261709	2
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92227177	30
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92223245	25
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92243940	10
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92250845	1
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92250845	2
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92262020	4
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92262020	7
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92262020	4

Urgente!
Avviso di sicurezza (FSN)
- Allegato I-
Elenco dei prodotti interessati / Italia



Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92258545	1
Italia	701068197	BO-VKMO 51000 #SQUADR-i HMO51000+VHK7100	92258545	3

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possa essere causato e faremo del nostro meglio per portare a termine questa misura nel più breve tempo possibile.

Per aggiornamenti, si prega di contattare FSCA.cp@getinge.com.

Cordiali Saluti,

Maquet Cardiopulmonary GmbH
Kehler Str. 31
76437 Rastatt
GERMANY