

Material	Description	Serial Number	Equipment	List name	Street	City	Region	Postal Code	Dealer
850011	V680 Ventilator	100329191	83969328	A.O. S. CROCE E CARLE	26Via Michele Coppino	Cuneo	CN	12100	
850011	V680 Ventilator	100329424	83969330	A.O. S. CROCE E CARLE	26Via Michele Coppino	Cuneo	CN	12100	
850011	V680 Ventilator	100329612	83969332	A.O. S. CROCE E CARLE	26Via Michele Coppino	Cuneo	CN	12100	
850011	V680 Ventilator	100146378	66350144	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100146379	66350145	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100146868	66350146	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100146874	66350147	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100147216	66350148	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201014330	66350149	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201014387	66350150	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201014541	66350151	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201030603	72206206	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201030605	72206207	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201030609	72206208	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201030615	72206209	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201031224	72206210	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	201031228	72206211	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100218833	72882684	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100220788	72882685	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100221892	72882686	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100222822	72882687	A.O. UNIV. CAREGGI	17Vle Gaetano Pieraccini	Firenze	FI	50139	
850011	V680 Ventilator	100346823	84966569	A.O.SS. ANTONIO BIAGIO C.ARRIGO	16Via Venezia	Alessandria	AL	15121	
850011	V680 Ventilator	100346827	84966570	A.O.SS. ANTONIO BIAGIO C.ARRIGO	16Via Venezia	Alessandria	AL	15121	
850011	V680 Ventilator	100346832	84966571	A.O.SS. ANTONIO BIAGIO C.ARRIGO	16Via Venezia	Alessandria	AL	15121	
850011	V680 Ventilator	100346833	84966572	A.O.SS. ANTONIO BIAGIO C.ARRIGO	16Via Venezia	Alessandria	AL	15121	
850011	V680 Ventilator	100329422	84203864	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100329425	84203865	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347196	84965825	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347200	84965827	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347207	84965829	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347328	84965830	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347338	84965832	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347340	84965833	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100346822	84965863	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100346837	84965867	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347199	84965871	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347343	84965876	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347359	84965878	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100347367	84965879	A.O.U. DI MODENA	71Lgo del Pozzo	Modena	MO	41124	
850011	V680 Ventilator	100219330	72654415	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	80Vle Risorgimento	Reggio Emilia	RE	42123	
850011	V680 Ventilator	100220771	72654419	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	80Vle Risorgimento	Reggio Emilia	RE	42123	
850011	V680 Ventilator	100347197	84965826	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	80Vle Risorgimento	Reggio Emilia	RE	42123	
850011	V680 Ventilator	100346835	84966581	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	80Vle Risorgimento	Reggio Emilia	RE	42123	
850011	V680 Ventilator	100346820	84966576	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	100346821	84966577	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	100346828	84966578	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	100346829	84966579	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	100346839	84966582	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	100347370	84966587	FOND DON GNOCCHI S MARIA NASCENTE	66Via Alfonso Capecelatro	Milano	MI	20148	
850011	V680 Ventilator	201032782	72654349	FORMEDICAL	171Lmare Provinciale Occhio di Pellaro	Reggio Calabria	RC	89134	
850011	V680 Ventilator	100347368	84965880	OSP. BELLARIA	3Via Altura	Bologna	BO	40139	

850011	V680 Ventilator	100346831	84965820	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100346842	84965822	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347337	84965831	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347344	84965834	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347356	84965836	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347362	84965839	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100346825	84965864	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100346826	84965865	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100346830	84965866	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100346841	84965869	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347205	84965872	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347209	84965873	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347339	84965874	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347369	84965881	OSP. CATTINARA	447Via Strada di Fiume	Trieste	TS	34139	
850011	V680 Ventilator	100347208	84966584	OSP. NUOVO DI PISTOIA	Via Ciliegiole	Pistoia	PT	51100	
850011	V680 Ventilator	100346838	84965821	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100346844	84965823	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347194	84965824	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347204	84965828	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347360	84965837	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100329621	84965862	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100346840	84965868	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347198	84965870	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347342	84965875	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100347347	84965877	OSP. RAMAZZINI	2Via Guido Molinari	Carpi	MO	41012	
850011	V680 Ventilator	100346824	84966580	P.O. DI ASOLA	1Piazza 80° Fanteria	Asola	MN	46041	
850011	V680 Ventilator	100347350	84965835	P.O. DI CASTEL S. GIOVANNI	2Vle Due Giugno	Castel San Giovanni	PC	29015	
850011	V680 Ventilator	100346836	84966573	P.O. DI SANREMO	56Via Giovanni Borea	Sanremo	IM	18038	
850011	V680 Ventilator	100139086	65619004	Philips DEMO stock	19Via del Lavoro	Concorezzo	MB	20863	
850011	V680 Ventilator	100241767	74602848	Philips DEMO stock	19Via del Lavoro	Concorezzo	MB	20863	
850011	V680 Ventilator	201027461	71187771	PO DI LOCRI	Cont Verga	Locri	RC	89044	
850011	V680 Ventilator	201013232	65642098	PO SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI	VIA MONTE GRAPPA 1	Polistena	RC	89024	
850011	V680 Ventilator	100329431	84203866	SAPIO LIFE	77/79Via Paolo Belizzi	Piacenza	PC	29122	
850011	V680 Ventilator	100329618	84966574	SAPIO LIFE	77/79Via Paolo Belizzi	Piacenza	PC	29122	
850011	V680 Ventilator	100347195	84966583	SAPIO LIFE	77/79Via Paolo Belizzi	Piacenza	PC	29122	
850011	V680 Ventilator	100347329	84966585	SAPIO LIFE	77/79Via Paolo Belizzi	Piacenza	PC	29122	
850011	V680 Ventilator	100347332	84966586	SAPIO LIFE	77/79Via Paolo Belizzi	Piacenza	PC	29122	
850011	V680 Ventilator	100231698	73745927	A.O. MAGGIORE DI CREMA	2LARGO UGO DOSSENA	CREMA	CR	26013	
850011	V680 Ventilator	201008768	64413037	CDC PRIVATA VILLA PINETA SRL	127Via per Gaio	Pavullo Nel Frignano	MO	41026	
850011	V680 Ventilator	201008772	64413038	CDC PRIVATA VILLA PINETA SRL	127Via per Gaio	Pavullo Nel Frignano	MO	41026	
850011	V680 Ventilator	201008744	64413030	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201008764	64413032	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201008775	64413033	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201008808	64413034	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201008783	64413039	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201013222	65619005	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201013218	65619006	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201013217	65619007	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100142635	65704338	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100142636	65704339	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100142642	65704340	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x

850011	V680 Ventilator	201013272	65704341	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201013275	65704342	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100174502	68562190	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175293	68562191	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175338	68562192	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175360	68562193	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175374	68562194	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175775	68562195	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175777	68562196	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100175779	68562197	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100176180	68562198	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100176441	68562200	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100176442	68562201	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100176443	68562202	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201028599	71916760	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201028744	71916761	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201028745	71916762	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201030355	71916763	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100218837	72654412	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100219038	72654413	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100219327	72654414	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100220766	72654417	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100220769	72654418	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201032446	72654420	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201032781	72654421	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100231697	73745926	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100231780	73745928	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100232322	73745929	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100248326	75003963	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100248339	75026892	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249214	75026893	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249217	75026894	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249801	75026895	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249209	75026896	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249211	75026897	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249215	75026898	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100249216	75026899	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100297022	80648447	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100298486	80648448	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100298525	80648449	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100328679	84203863	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100347361	84965838	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	100329620	84965675	MTV MEDICAL SRL	via del commercio n. 15	Castiglione delle Stiviere	MN	46043	x
850011	V680 Ventilator	201008741	64413035	OSP. BASSINI	50Via Massimo Gorki	Cinisello Balsamo	MI	20092	
850011	V680 Ventilator	100176181	68562199	OSP. BASSINI	50Via Massimo Gorki	Cinisello Balsamo	MI	20092	
850011	V680 Ventilator	100219331	72654416	OSP. CARDINAL MASSAIA	202cso Dante Alighieri	Asti	AT	14100	
850011	V680 Ventilator	100329192	83969329	OSP. CARLO POMA	1Vle Pietro Albertoni	Mantova	MN	46100	
850011	V680 Ventilator	100329428	83969331	OSP. CARLO POMA	1Vle Pietro Albertoni	Mantova	MN	46100	
850011	V680 Ventilator	201008767	64413036	OSP. SANTA MARTA	1VIALE MONTEGRAPPA	RIVOLTA D'ADDA	CR	26027	
850011	V680 Ventilator	201008760	64413031	P.O. DI CODOGNO	1Vle Guglielmo Marconi	Codogno	LO	26845	



Spett.le

c.a. Direzione Generale  
Direzione Sanitaria  
Ingegneria Clinica  
Responsabile della Vigilanza

Data: 14/01/2021

Rif.:

Oggetto: **INFORMAZIONE DI SICUREZZA (FCO86600055) PER VENTILATORI V680.**

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un'azione migliorativa (FCO86600055) sul modello di apparecchiature specificato in oggetto di cui una o più di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.

Philips, che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha deciso di informare i clienti utilizzatori di ventilatori V680 su alcuni problemi che potrebbero interessare le batterie di back up.

A tal proposito, Vi preghiamo di accertarVi che una copia dell'informazione di sicurezza allegata, sia trasmessa a tutto il personale della Vostra organizzazione che si occupa del dispositivo in oggetto, di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di conservare la presente comunicazione insieme al manuale d'uso del ventilatore. Vi preghiamo inoltre di restituire il "Modulo Risposta Cliente", accluso alla presente, debitamente compilato e firmato a **post\_mkt\_italy@philips.com**.

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata o email PEC ad ogni singolo cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata all'Autorità Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti **800/232100** o di contattarci via email **AssistenzaTecnicaHC@philips.com**.

Ci rammarichiamo del disagio che questo può causare a Voi personalmente, al Vostro staff e ai Vostri pazienti. Quest'azione riflette tuttavia l'impegno di Philips a rispettare standard elevati di qualità.

Vi ringraziamo per la Vostra sollecita attenzione a questa importante questione. A nome di Philips, apprezziamo la Vostra partnership e siamo grati del Vostro continuo supporto.

Cordiali saluti,



**Philips S.p.A.**  
**Healthcare**  
Technical Support Manager  
N. Malasomma

## INFORMAZIONE DI SICUREZZA

### Ventilatori Philips V680

#### Informazioni sulla batteria di back up

<b>PRODOTTI INTERESSATI</b>	Ventilatori Philips V680
<b>DESCRIZIONE DEL PROBLEMA</b>	<p>I ventilatori V680 potrebbero presentare due potenziali problemi con la batteria di backup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il ventilatore potrebbe notificare un allarme di priorità alta <b>Verificare Vent: Guasto Batteria</b>, se la batteria si scarica eccessivamente.</li><li>2. La batteria potrebbe non caricarsi, se il ventilatore viene conservato per un periodo di tempo prolungato senza essere collegato alla corrente alternata (CA).</li></ol> <p>La probabilità di conseguenze associate ai problemi sopra descritti è bassa. Philips ha investigato tutti i reclami relativi alle batterie dei ventilatori V680 ricevuti in un periodo di due anni e ha rilevato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gli allarmi di guasto batteria durante l'uso su un paziente e durante il collegamento alla corrente elettrica alternata (CA) si sono verificati con una frequenza pari a 0,044 guasti per milione di ore (FPMH) di utilizzo, senza che vi sia stata alcuna segnalazione di conseguenze occorse a un paziente.</li><li>- I guasti della batteria durante il trasporto intraospedaliero del paziente o la perdita di alimentazione di rete si sono verificati con una frequenza pari a 0.0 guasti per milione di ore (FPMH) di utilizzo.</li><li>- Gli allarmi di guasto della batteria durante il test si sono verificati con una frequenza pari a 3,9 guasti per milione di ore (FPMH) di utilizzo.</li></ul> <p>Philips non ha ricevuto alcuna segnalazione di casi di decessi o di conseguenze gravi associati a guasti della batteria V680.</p>
<b>RISCHI CONNESSI</b>	Se il ventilatore presenta un allarme Guasto Batteria di priorità alta quando è collegato all'alimentazione CA, il ventilatore V680 emette un allarme acustico e visivo.

## INFORMAZIONE DI SICUREZZA

### Ventilatori Philips V680

#### Informazioni sulla batteria di back up

<p><b>RISCHI CONNESSI</b></p>	<p>Il ventilatore continuerà a erogare la terapia prescritta, tuttavia, l'allarme acustico e visivo proseguirà fino a quando il dispositivo non verrà spento. Il paziente dovrà pertanto essere trasferito a un mezzo di ventilazione alternativo, non appena quest'ultimo sarà disponibile. Il rischio associato al trasferimento di un paziente a un mezzo di ventilazione alternativo è la perdita temporanea della terapia che potrebbe causare ipercapnia o ipossiemia (moderata).</p> <p>Se l'alimentazione CA si interrompe e la batteria di backup non funziona, un allarme acustico e visivo verrà emesso per almeno due minuti. Il ventilatore non sarà più operativo con conseguente perdita totale della terapia. Il paziente avrà bisogno di un mezzo di ventilazione alternativo. Il rischio associato all'arresto del ventilatore è una perdita totale della terapia che potrebbe causare ipercapnia o ipossiemia (grave).</p>
<p><b>COME IDENTIFICARE I PRODOTTI INTERESSATI</b></p>	<p>Tutti i ventilatori V680 sono potenzialmente interessati.</p>
<p><b>AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEL CLIENTE/ OPERATORE</b></p>	<p>Siete pregati di seguire le istruzioni operative contenute nel manuale d'uso dei V680 e nella presente Informazione di Sicurezza al fine di ridurre qualsiasi rischio associato ai potenziali problemi della batteria di backup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evitare che la batteria del ventilatore si scarichi completamente, altrimenti, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente e richiedere tempi lunghi di ricarica, fino a 16 ore o più. La condizione di sovra scarica può danneggiare la batteria in modo permanente al punto di non potersi più ricaricare. Per evitare il caso di una batteria sovra scarica, non recuperabile, tenere il ventilatore collegato a una presa di corrente alternata, quando non viene utilizzato per il trasporto o quando non è in uso clinico.</li> <li>2. Se la batteria non è completamente carica dopo 16 ore o se il ventilatore segnala un allarme <b>Verificare Vent: Guasto Batteria</b>, richiedere assistenza.</li> </ol>

## INFORMAZIONE DI SICUREZZA

### Ventilatori Philips V680

#### Informazioni sulla batteria di back up

<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEL CLIENTE/ OPERATORE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Per ridurre il rischio di interruzione di alimentazione al ventilatore, prestare molta attenzione al livello di carica della batteria. Il tempo di funzionamento della batteria è indicativo ed è influenzato dalle impostazioni del ventilatore, dai cicli di scarica e ricarica, dall'età della batteria e dalla temperatura dell'ambiente.</li><li>4. Philips raccomanda di caricare completamente la batteria del ventilatore prima di ventilare il paziente o di iniziare il trasporto del paziente. Se la batteria non è completamente carica e l'alimentazione CA si interrompe, prestare molta attenzione al livello di carica della batteria.</li><li>5. Porre attenzione alla data di produzione delle batterie prima di installarle sul sistema, facendo attenzione sia alle batterie attualmente in possesso, e ad oggi non ancora installate, sia alle batterie che si acquisteranno ed installeranno in futuro. La fabbrica indica un anno come limite di stoccaggio massimo complessivo tra fabbrica e cliente finale delle batterie.</li><li>6. Utilizzare un monitor/analizzatore esterno di SpO2.</li><li>7. Attenersi prontamente a tutti gli allarmi del ventilatore</li><li>8. Accertarsi che sia disponibile un mezzo alternativo di ventilazione ogni volta che il ventilatore è in uso.</li></ol>
<b>AZIONI PIANIFICATE DA PHILIPS</b>	Philips rilascia la presente Informazione di Sicurezza con l'obiettivo di sensibilizzare i propri Clienti sui potenziali problemi descritti, che interessano le batterie di backup e su come gestirli.

## INFORMAZIONE DI SICUREZZA

### Ventilatori Philips V680

#### Informazioni sulla batteria di back up

#### Modulo Risposta Cliente FCO86600055

Siete pregati di compilare in ogni sua parte il presente modulo e di restituirlo via email  
ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO a [post\\_mkt\\_italy@philips.com](mailto:post_mkt_italy@philips.com)

Modulo compilato da e relativo ruolo	
Nome/Cognome del contatto (in stampatello)	
Numero di telefono	
Indirizzo email	
Nome struttura sanitaria	
Indirizzo: Via, CAP, Città, Prov.	

**Il Cliente dichiara di aver letto e compreso le istruzioni operative contenute nella presente  
Informazione di Sicurezza: Sì  No**

---

**FIRMA**

---

**DATA**

Siete pregati di restituire il presente modulo debitamente compilato via email a [post\\_mkt\\_italy@philips.com](mailto:post_mkt_italy@philips.com). In caso di difficoltà nell'ottemperare alle istruzioni contenute nel presente Modulo Risposta Cliente, siete pregati di contattare il Vs. rappresentante locale di Philips o il Centro Risposta Clienti di Philips 800 23 21 00.