

10 Gennaio 2014

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

**Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc**  
**VA30 Vancomycin, CT0058B, Lot 1174497**

Gentile Cliente,

Un'indagine tecnica ha rivelato che alcune confezioni del prodotto Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing VA30 Vancomicina, CT0058B, Lot 1174497, potrebbero contenere dischetti con insufficiente quantitativo di antibiotico..

L'utilizzo di questo lotto può portare a falsa identificazione di resistenza alla Vancomicina.

I Clienti dovrebbero riconsiderare i risultati ottenuti utilizzando questo lotto e valutare il riesame e/o richiedere un parere a personale esperto.

In accordo con le nostre Politiche di Qualità, Vi chiediamo di eliminare il materiale rimanente del lotto sopra indicato e contattare il Servizio Clienti o il Distributore di zona che provvederanno a fornirvi il prodotto in sostituzione.

Quest'avviso dovrebbe essere condiviso con tutti coloro che necessitano di esserne al corrente all'interno della vostra organizzazione.

Il Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure è stato già informato di questa Azione Correttiva (FSCA).

Se doveste incorrere in problematiche concernenti questa notifica o se doveste aver bisogno di ulteriori informazioni, vi chiediamo cortesemente di contattare il nostro dipartimento di Supporto Tecnico ai seguenti recapiti:

Tel.: 02/95059350

E-mail: [oxoid.it.marketing@thermofisher.com](mailto:oxoid.it.marketing@thermofisher.com)

Cordialmente,



**Colin Booth**

**Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products**

Microbiology

Oxoid Ltd.  
Wade Road  
Basingstoke

Hants  
RG24 8PW  
UK

+44 (0) 1256 841144 tel  
+44 (0) 1256 814626 fax

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)  
[www.oxoid.com](http://www.oxoid.com)